

## 大谷川護岸陥没・池尻公園下道路土砂流出について


大谷川護岸草刈り作業において護岸に大きな陥没が発見されました。この場所は住民の散歩コースや子供さんの魚釣りで近づく所であり転落が起きてもおかしくない所でした。

また、口池放水口直下道路下部の土砂流出も発見されました。車両や散歩の通行に陥没があり非常に危険な状態でした。どちらの場所にも御注意して下さい。

両箇所の修理については責任管理箇所に依頼しています、しばらく御注意して下さい。

住民の皆さんには、管内に危険ヶ所を発見された場合には自治会役員まで御連絡下さい。

## 1、大谷川護岸陥没箇所、状態



## 2、池尻公園下道路



## 下から見ると土砂流出

